Starke Stiege - Bericht des Stiegenpaten

Begehung: 26.10.2017

Komplette Begehung des Rauschengrundes und der Starken Stiege bis zum Oberen Terrassenweg.

Bild 01 Rauschengrund: Eingang mit Falsch(?)parker



Bild 02 Rauschengrund: Borkenkäferbefall

Im flachen Teil des Rauschengrundes Borkenkäferbefall. Es ist mit dem Einsatz schwerer Forsttechnik in nächster Zeit zu rechnen.
Der Weg war an vielen Stellen sumpfig, teils großflächig mit Umgehungspfaden.
Vorschlag: keine Maßnahme möglich (außer Bau von Holzbohlenpfaden)

Bild 03 Rauschengrund: Borkenkäferbefall

Bild 04 Rauschengrund: sumpfige Wegstelle

Bild 05 Steilstück: Beginn Schadbereich

Bild 06 Steilstück: weitere Erosion

Bild 07 + 08: Steilstück: Erosion und Aufsplittung des Weges in mehrere Pfade

Im Steilbereich des Pfades inzwischen starke Auswaschung durch Regenwasser und Tritterosion
Vorschlag: eigentlich nur noch Überbauung mit Leitern und Einbau von Sandfängern möglich

Im folgenden flacheren Teil nur wenige Erosionsspuren.

Am Fuß der Stiege eine Menge Totholz und Tritterosion. Derzeit keine Maßnahmen erforderlich.

Die Stiege selbst in gutem Zustand, alle Tritte i.O. und die Eisen fest und unbeschädigt.

Am oberen Ausstieg durch Umgehung des regulären Weges etwas Tritterosion.

Bild 09 Am Fuß der Stiege

Bild 10: Starke Stiege, unterer Teil
Bild 11: Starke Stiege, oberer Teil

Bild 12: Oberer Ausstieg