

Schwarzes Loch – Bericht des Stiegenpaten

Begehung: 26.10.2017

Komplette Begehung des Schwarzen Loches vom Abzweig Lehne bis zum Gratweg.



Bild 01 Flachbereich im Grund der Lehne



Bild 02 Einstieg in den Steilpfad mit Bandquerung

Im unteren Teil nur geringe Wasser- und Tritterosionsspuren.

Im ersten steileren Teil mäßige Erosionsspuren, an einer Stelle auch etwas tiefer ausgewaschen.

Vorschlag: keine Maßnahme nötig

Stufenbereich feucht und rutschig wie immer, aber ansonsten in Ordnung



Bild 03 Querung auf Felsband – im Herbst dicke Laubschicht



Bild 04 im weiteren Wegverlauf



Bild 05 untere Stufen



Bild 06 die restlichen Stufen

Der weitere Aufstieg ohne anmerkwürdigen Befund, stellenweise etwas Tritterosion. Keine Maßnahmen notwendig.